


TOUR CAZENOVE

18 Janvier 2014

①



Lunette fixe 3 points $\varnothing$ passage ≈ 130 mm
(courante)

Lunette à suivre 3 points patins

Lunette fixe "Pyrah" $\varnothing$ passage 300 mm, 3 tiges

Lunette fixe "Pyrah" $\varnothing$ passage 160, 4 tiges
Lyre Bas de boîte Norton

Engrenages

Montés sur l'arbre 30 (Broche) (60 - 60 - 60)

Caisse "service" 60 - 65 - 50 - 40 - 29 - 35
2 dents cassées

Appareil à retomber dans le pas

Clé plate de 35

Clé à crochet pour $\varnothing 75$

18 Janvier 2014

TOUR CAZENEUVE

(2)

Hauteur au dessus du banc 240 mm

Distance entre pointes 1000 mm

Diamètres admis

Au-dessus du banc 480 mm


Dans le rompu 730 mm

Au dessus du trainard 290 mm

Poupée

Cone morse 5

Ø 44



Douille M cone 5 / F cone 3

Course 160

Ø fourreau 65 mm

+ Mandrin LFA 3 à 20 mm queue CM 3

+ Douille M cone 5 / F cone 4

Broche

Cone morse (idem poupée)

Passage dans broche 38 mm

Broche sur paliers antifriction lubrifiés huile par bague

Vitesses RPM (Moteur = 1457 RPM)

Volée 248 - 360 - 519

Harnais 1 77 - 112 - 163

Harnais 2 28 - 40 - 58

Avances Boîte Norton à double baladeur

Vis mère pas 5 mm

Moteur Leroy LSG0 L2 2 ch 1435 tours TRI 220/380 V
commande → contacteur inverseur et boîte 3 boutons

Mandrins Ladner 300 mm + Mandrin 200 mm mors réglables

Plateau à trous 600 mm

Rompu libre devant plateau ≈ 170 mm